Auszüge Fotodokumentation

auf Dach

Auflösungserscheinungen Schornsteinkopf (Abscherbelungen)

Wasserstand Rinne (!) / Blitzschutz

Reparaturbereich obere Kehle

First und Zwerchhaus

Auszüge Fotodokumentation

auf Dach

Zwerchhausdach

Dachausstieg und Klimaaußengeräte

deformierter First (über Archiv)

Belüftung (?) Dachraum über Archiv

Auszüge Fotodokumentation

Dachkonstruktionshölzer

Tragwerks-Grundsystem

Kehlbereich

Dacheinstieg - mind. 3 "Generationen" Traghölzer

Nässeschäden Schalung Ortgang Seitenflügel / schwache (!) Sparren

Auszüge Fotodokumentation

Dachkonstruktionshölzer

ersetztes Drempelfachwerk hofseitig / Kaltraum

Nässe(schäden) Ortgang Brandgiebel straßenseitig

mind. 3 "Schalungsgenerationen"

verlaschte Firstpunkte über Treppenhaus

Auszüge Fotodokumentation

Räume



beheizter Archivraum (Drempelböcke)

beheiztes Archiv ("Mittelsprengwerk")

Kalter Dachraum (rechts)



"unvollendeter" Archivraum (straßenseitig)

Auszüge Fotodokumentation

Dämmung

Trennung Spitzboden unbelüftet/belüftet (über Archiv)

Erkundungsöffnung Luftraum über unvollendetem Archiv



Perlite-(Ersatz-)Dämmung im Deckenraum zu kaltem Dachraum (straßenseitiger Balkenkopfbereich)

Vollsparrendämmung über Raum in Verlängerung Treppenhaus (Dachschräge)