


OB KrummenseeStraßenschaden im Wegendorfer Weg

Zu dem gemeldeten Schaden am 09.02.2020 hat die Bauverwaltung Rücksprache mit dem zuständigen Straßenbegeher gehalten:

Die Straße befindet sich in einem offensichtlich schlechten Zustand. Es besteht kein akuter Handlungsbedarf, da die Asphaltkante über dem Großpflaster nicht höher werden kann.

Das Bankett wird im Rahmen der jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen im Laufe des Jahres begradigt.

Zwischensetzung der Straßenleuchten in der Ringstraße

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die letzte Leuchte wurde in der 8. KW gesetzt. Die alte Beleuchtungsanlage (Leuchten und Leitung) befindet sich auf privatem Grund. Die neuen Leuchten sind 20 cm vor den privaten Grundstücksgrenzen auf kommunalem Bereich installiert worden. Nach Kenntnisnahme der örtlichen Gegebenheiten bei Baubeginn ist das Sachgebiet Bauverwaltung dabei, eine Einigung mit den Grundstückseigentümern herbeiführen, das Umsetzen der alten Leuchten ist geplant, die Leitungen verbleiben. Nach Rücksprache mit der Baufirma befindet sich die Leitung in einer Tiefe von 1,10 m, so dass sie keine Gefahr darstellt.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kopischke'.

Kopischke
SB Bauverwaltung