

Prüfprotokoll Spielplätze

Jahreshauptinspektion 2021

Auftraggeber: Stadtverwaltung Werneuchen Am Markt 5 16356 Werneuchen	Prüfer: Herr Heil		Prüfdatum: 04.05.2021
Gebietsnummer: 5	Prüfer-Nr.: QSP-WES-00035		Seite: 1 von 3

Grundstücksbezeichnung: Spielplatz Hirschfelde, Eduard-Arnhold-Straße
--

Nr.	SPIELPLATZGERÄT	Bild	BEANSTANDUNGEN	BILD	H	G	M	E
	Einfriedung		keine					
	Abgrenzung zur Straße		keine					
	Sauberkeit der Anlage		keine					
	Sandfläche / Fallschutz		keine					
1	Kletterturm mit Rutsche, Kletternetz und Reck		keine					
2	Spielhaus mit Wackelnest und Sandbaustelle		keine					

Prüfprotokoll Spielplätze

Jahreshauptinspektion 2021

Auftraggeber: Stadtverwaltung Werneuchen Am Markt 5 16356 Werneuchen	Prüfer: Herr Heil	Prüfdatum:	04.05.2021
Gebietsnummer: 5	Prüfer-Nr.: QSP-WES-00035	Seite:	2 von 3

Grundstücksbezeichnung: Spielplatz Hirschfelde, Eduard-Arnhold-Straße

Nr.	SPIELPLATZGERÄT	Bild	BEANSTANDUNGEN	BILD	H	G	M	E
3	Einfachschaukel		keine					
4	Federwipper		keine					

Diese jährliche Hauptinspektion der Kinderspielplatzgeräte / des Kinderspielplatzes wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, insbesondere nach DIN EN 1176, DIN EN 1177 (bei Altgeräten mit Bestandsschutz nach DIN 7926) und DIN 18034 im Rahmen einer Maß- und Sichtprüfung durchgeführt.

Nicht Bestandteil dieser Prüfung waren evtl. auf dem Spielplatz vorhandene Bäume. Wir weisen darauf hin, dass ggf. eine Prüfung bzw. Pflege des Baumbestandes notwendig ist, um die Benutzer vor herabfallenden Ästen, umstürzenden Bäumen etc. zu schützen.

Die Prüfung bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Geräte am genannten Ort zum genannten Zeitpunkt. Eine Übertragung der Ergebnisse auf bauliche oder ähnliche Anlagen ist nicht zulässig.

Sachverständiger für Spielplatzanlagen
 Detlef Heil
 Wassermüllerstraße 28
 14959 Trebbin
www.spielplatz-sicherheit.com

16.05.2021
 Datum / Unterschrift / Stempel

Prüfprotokoll Spielplätze

Jahreshauptinspektion 2021

Auftraggeber: Stadtverwaltung Werneuchen Am Markt 5 16356 Werneuchen	Prüfer: Herr Heil		Prüfdatum: 04.05.2021
Gebietsnummer: 5	Prüfer-Nr.: QSP-WES-00035		Seite: 3 von 3

Grundstücksbezeichnung: Spielplatz Hirschfelde, Eduard-Arnhold-Straße

*Bewertung der festgestellten Mängel	
H	H = Hinweis
G	G = Gering Beanstandung ohne akute Unfallgefahr
M	M = Mittel Beanstandung einer Gefahrenstelle . Die Beanstandung des Mangels muss schnellstmöglich erfolgen.
E	E = Erheblich Beanstandung einer akuten Gefahrenstelle . Die Beseitigung der Beanstandung muss sofort erfolgen. Das Gerät ist unverzüglich wirksam für die weitere Nutzung zu sperren.