# Bodengutachten Bebauungsplan "Am Lindenweg" Stadt Werneuchen

Elsterwerda, im Juni 2021

Auftraggeber: TAMAX GE Nordost GmbH

Lietzenburger Straße 107

10707 Berlin

Auftragnehmer: Sachverständigenbüro

Uwe Möckel Am Hag 5a

04910 Elsterwerda

Exemplar ... von 2 (davon 1 für meine Unterlagen)

#### Bodengutachten Werneuchen, Bebauungsplan "Am Lindenweg"

#### INHALTSVERZEICHNIS

1	Voi	rhaben und Aufgabenstellung	. 1
		ındlagen	
		Lage und derzeitiger Zustand	
		Geologie, Hydrogeologie	
		sgeführte Untersuchungen	
		jebnisse	
	4.1	Bodenaufbau / Schichtenmodell	. 3
	4.2	Hydrogeologische Gegebenheiten	. 4
		Bodenanalysen	
		ugrundeigenschaften, Empfehlungen	

#### 1 Vorhaben und Aufgabenstellung

Auf der Grundlage einer Anfrage der TAMAX GE Nordost GmbH habe ich mit Datum vom 22.01.2021 ein Angebot zur Erstellung eines Baugrundgutachtens unterbreitet, welches mit Datum vom 03.02.2021 bestätigt wurde.

Grundlagen des Angebotes waren Lagepläne des geplanten Wohngebietes, die uns vom AG übermittelt wurden.

## 2 Grundlagen

#### 2.1 Lage und derzeitiger Zustand

Das Plangebiet liegt am Westrand der Stadt Werneuchen, ca. 12 km nordöstlich von Berlin. Es ist aktuell nicht über öffentliche Straßen befahrbar. Südlich verläuft parallel zum Rand des Plangebietes die Ahornallee (ca. 80 m entfernt), östlich in etwa 150 m Entfernung die Köpenicker Straße. Der Lindenweg ist unbefestigt, er grenzt zwar nördlich unmittelbar an, dort wird der Zugang aber aktuell durch einen Gehölzstreifen eingeschränkt. Westlich grenzen Landwirtschaftsflächen an.

Das Plangebiet liegt auf der Barnim-Hochfläche, die Geländehöhen liegen hier mit 60 - 100 m ü. NN deutlich über dem Berliner Urstromtal (südwestlich, ca. 40 m ü. NN) und dem Oderbruch (nordöstlich, ca. 2 - 10 m ü. NN). Die Umgebung ist leicht hügelig, das Untersuchungsgebiet steigt von Osten nach Westen von ca. 76 auf 81 m ü. NN an. Es ist aktuell unbebaut und wird landwirtschaftlich (Grünfläche, Pferdekoppel) genutzt.

Südlich angrenzend befinden sich gewerblich genutzte Grundstücke, nördlich und östlich grenzen Wohn- und Gewerbegrundstücke an. Westlich grenzt unmittelbar eine landwirtschaftlich genutzte Fläche an. Ca. 300 m östlich befindet sich eine Niederung, in der von Norden nach Süden ein Bach (Erpe, Stienitz-Fließ) fließt. Dort liegen die Geländehöhen bei etwa 72 m ü. NN, also ca. 4 – 9 m unter dem Geländeniveau des Plangebietes.

Das Plangebiet liegt auf dem Flurstück 95, Flur 4, Gemarkung Werneuchen und hat einen trapezförmigen Grundriss von im Mittel 217 m Breite (Ost-West) und 237 m Tiefe (Nord-Süd). Außerdem gehören Teile des Flurstücks 89 (Lindenweg) zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Das Plangebiet wird vom AG mit insgesamt 5,47 ha Grundfläche (54.700 m²) angegeben. Zuwegungen sollen im Nordosten und Nordwesten vom Lindenweg (Geh- und Radweg, Notzufahrt) sowie im Süden von der Ahornallee aus (über das Flurstück 757) hergestellt werden.


# 2.2 Geologie, Hydrogeologie

Das Untersuchungsgebiet liegt geologisch im Bereich der Barnim-Hochfläche. Diese ist im Verlaufe der letzten Eiszeit (Weichsel-Kaltzeit) überwiegend als Grundmoränenfläche entstanden, darüber hinaus sind Endmoränenzüge und Sanderflächen vorhanden. Werneuchen liegt im Kernbereich der Barnim-Hochfläche, daher sind hier im

Sachverständigenbüro Möckel, Am Hag 5a, 04910 Elsterwerda Tel./Fax: (03533) 164022 / 489894

Untergrund vor allem Grundmoränenablagerungen (Geschiebemergel bzw. Geschiebehm, Schmelzwassersande, Hochflächensande) zu erwarten. Diese sind im Allgemeinen wenig homogen, es ist mit vertikal und horizontal wechselnden Bodenverhältnissen zu rechnen.

Die Versickerungseignung von Geschiebemergel und Geschiebelehm ist mäßig bis gering, diese Böden sind gemäß DIN 18130 schwach durchlässig. Die Böden sind gering bis sehr frostempfindlich, aber oft bereits in geringer Tiefe relativ dicht gelagert bzw. von halbfester bis fester Konsistenz. Liegen oberflächennah Schmelzwassersande vor, sind diese stark durchlässig bis durchlässig und meist ebenfalls bereits in geringer Tiefe mitteldicht gelagert. Eine Versickerung von Oberflächenwasser ist in sandbetonten Böden möglich, sofern diese Böden horizontal und vertikal ausreichend verbreitet sind.



**Abbildung 1:** Ausschnitt Grundwassergleichenplan (Untersuchungsgebiet = rotes Rechteck)

Die Grundwasserfließrichtung ist nach Abb. 1 südlich – Richtung Berliner Urstromtal, es kann im Untersuchungsgebiet mit einem mittleren Grundwasserstand von ca. 71,5 m ü. NN (ca. 4 - 9 m unter GOK des Untersuchungsgebietes) gerechnet werden. Der Grundwasserstand ist also lokal ähnlich dem Wasserstand im Vorfluter – die Erpe hat daher möglicherweise Grundwasseranbindung.

Etwa 800 m nordöstlich des Plangebietes befindet sich eine Grundwassermessstelle, die vom LfU Brandenburg überwacht wird (GWM 3348 0246/Werneuchen – s. Abb.

1: blauer Kreis). Für diese GWM wird ein langjähriger Mittelwert des Grundwasserstandes von 72 m ü. NN angegeben, das langjährige Maximum beträgt 72,9 m ü. NN (0,9 m über dem Mittelwert). Aktuell (Anfang Februar 2021) wird ein Grundwasserstand von 71,35 m ü. NN (0,65 m unter dem Mittelwert) angegeben.

In den oberflächennah zu erwartenden, gering wasserdurchlässigen Böden können aber aufgrund der eingeschränkten Versickerung Schichtwasserhorizonte auftreten, die oft eine saisonal stark schwankende Wasserführung aufweisen. Die Fließrichtung ist in Schichtwasserhorizonten meist nicht mit der Grundwasserfließrichtung identisch, oft ist sie von der Topografie abhängig.

Im Bereich des Untersuchungsgebietes ist aufgrund der teilweise geringen Wasserdurchlässigkeit der anstehenden Böden mit einem oberflächigen oder oberflächennahen Abfluss Richtung Osten (zur Erpe) zu rechnen – laut Aussagen von Ortskundigen erfolgt bei Starkniederschlägen ein erheblicher oberflächiger Abfluss von der Pferdekoppel über die östlich angrenzenden Flächen bis zur Erpeniederung.

#### 3 Ausgeführte Untersuchungen

Entsprechend der Aufgabenstellung wurden an 16 Ansatzpunkten Rammkernsondierungen bis maximal 6 m Tiefe ausgeführt.

Die Sondierungen haben wir zur Erstellung von Schichtenverzeichnissen gemäß DIN 4022 und Bohrprofilen gem. DIN 4023 verwendet (s. Anl. 1, 2).

Es wurden je Sondierung eine Bodenprobe aus dem obersten Bodenhorizont und insgesamt 5 Proben aus den unter der Auffüllungsschicht angetroffenen natürlich gelagerten Böden entnommen.

Da für die Beurteilung der Baugrundeignung die Kenntnis der Lagerungsdichte des Bodens von hoher Bedeutung ist, haben wir zusätzlich 16 Rammsondierungen ausgeführt, die wir jeweils als leichte Rammsondierungen (DPL-5) etwa 0,5 m neben den Bohrlöchern der Rammkernsondierungen ausführten (Rammprofile s. Anl. 2, Auswertung s. Anl. 3).

Zur Analyse gemäß LAGA TR Boden wurden 4 Mischproben aus den oberflächigen Bodenproben gebildet. 2 der Mischproben wurden zusätzlich auf Pflanzenschutzmittel gemäß BBodSchV untersucht. Von den Bodenproben aus dem natürlich gelagerten Bodenhorizont wurden 4 auf die Korngrößenzusammensetzung untersucht (Siebanalyse), um die Versickerungseigenschaften abschätzen zu können.

## 4 Ergebnisse

#### 4.1 Bodenaufbau / Schichtenmodell

Entsprechend der Lage des Untersuchungsgebietes auf der Barnim-Hochfläche wurden weichselkaltzeitlich abgelagerte Grundmoränensedimente angetroffen.

Sachverständigenbüro Möckel, Am Hag 5a, 04910 Elsterwerda Tel./Fax: (03533) 164022 / 489894

Oberflächig lagen im mittleren und westlichen Teil des Untersuchungsgebietes (topografisch höher gelegener Teil) künstlich umgelagerte Ackerböden vor, die keine oder nur geringe Fremdstoffanteile aufwiesen (Mächtigkeit ca. 0,5 m). Diese bestanden im Allgemeinen aus schwach schluffigen und schwach humosen Feinsanden mit geringen bis sehr geringen Kiesanteilen. Im tiefer gelegenen, nordöstlichen Teil des Untersuchungsgebietes lagen teilweise fremdstoffreichere, wahrscheinlich künstlich aufgefüllte Böden vor. Diese sind wahrscheinlich zur Befestigung der aktuell nur am Ostrand der Fläche befindlichen Zuwegung aufgebracht worden und enthalten Bauschutt und Schotter.

Unter den künstlich aufgefüllten oder umgelagerten Böden wurden im mittleren und westlichen Teil der Fläche überwiegend Geschiebelehm bzw. Geschiebemergel angetroffen, im östlichen Teil dagegen Schmelzwassersande. Deren Mächtigkeit erreichte im Südosten der Fläche mehr als 5 m, im Nordosten folgten unter den Schmelzwassersanden in etwa 3,5 m Tiefe Geschiebemergel.

Die Lagerungsdichte des Bodens erreichte meist in Tiefen zwischen 1,6 m und 2,2 m mindestens mitteldichte Werte, es existierten aber mehrere Bereiche mit deutlich geringeren Lagerungsdichten:

- Im Nordosten (tiefster Teil) wurden erst in Tiefen zwischen 3,4 und 5,5 m u. Gel. mindestens mitteldichte Werte erreicht (RS 1, 2, 11).
- Im Südosten war dies erst in Tiefen von 2,8 3,1 m der Fall (RKS 10, 12).
- In der nordwestlichsten Sondierung RS 5 wurde ebenfalls erst in 3,1 m Tiefe mitteldichte Lagerungsverhältnisse erreicht. Dort lag auch ein auffällig hoher Wassergehalt des Bodens vor möglicherweise lag dort ein Schichtwasserzufluss aufgrund der Topografie der Geschiebelehmoberfläche vor.

Die Lagerungsdichte des Bodens in geringeren Tiefen war meist gering (locker bis sehr locker).

#### 4.2 Hydrogeologische Gegebenheiten

Die Bodenfeuchte des meist mehr oder weniger stark bindigen Bodens war erhöht, dies deutet auf eine eingeschränkte hydraulische Durchlässigkeit des Bodens hin, allerdings erfolgten die Aufschlussarbeiten in einer relativ niederschlagsreichen Periode Anfang des Jahres 2021.

In der Sondierung RKS 5 (Nordwesten) wurde ab 1,8 m Tiefe eine ungewöhnlich hohe Bodenfeuchte festgestellt, ein freier Wasserspiegel stellte sich in dem Bohrloch aber nicht ein.

Grundwasser wurde in keiner Sondierung festgestellt – auch nicht in den gut wasserdurchlässigen Böden am Ostrand der Fläche.

#### 4.3 Bodenanalysen

Die an 4 Mischproben aus dem Oberboden ausgeführten Analysen waren weitgehend unauffällig, lediglich eine leicht erhöhte Konzentration an Kupfer im Eluat einer

Mischprobe (nordwestlicher Teil des Untersuchungsgebietes) ist festzustellen – dort wurde der Zuordnungswert Z 0 gemäß LAGA TR Boden überschritten.

Die Tabelle 1.4 im Anhang 2 der BBodSchV aufgelisteten Pflanzenschutzmittel waren in den untersuchten Mischproben nicht nachweisbar (bzw. die Konzentrationen erreichten nicht die Bestimmungsgrenzen der Verfahren), auch das Herbizid Glyphosat und dessen Abbauprodukt AMPA waren nicht nachweisbar.

**Tabelle 1:** Analysenergebnisse der Bodenmischproben

Probenbezeichnung	Einheit	MP1	MP 2	MP3	MP4
Labornummer	21-26245-	001	002	003	004
Herkunft		GP1/1+2/1+3/1+6/1+9/1		GP10/1+11/1	GP12/1+13/1
Trockenrückstand 105°C	% OS	91,4	92,3	91,8	92,5
Analyse bez. auf den Trockenrüc		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,		
EOX	mg/kg TS	<1	<1	< 1	<1
Kohlenw asserstoffindex	mg/kg TS	< 50	< 50	< 50	< 50
KW-Index, mobil	mg/kg TS	< 50	< 50	< 50	< 50
Cyanid gesamt	mg/kg TS				
втх					
Summe BTEX	mg/kg TS	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
LHKW					
Summe LHKW	mg/kg TS	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
PAK					
Benzo[a]pyren	mg/kg TS	0,1	< 0,05	0,14	< 0,05
Summe PAK (EPA)	mg/kg TS	0,7	n.b.	0,96	n.b.
РСВ					
Summe PCB-6	mg/kg TS	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Schwermetalle					
Arsen	mg/kg TS	2,8	3	2,3	2,9
Blei	mg/kg TS	11,8	12	10,5	12,8
Cadmium	mg/kg TS	0,1	0,11	< 0,1	0,12
Chrom gesamt	mg/kg TS	8,3	8,4	8,1	8,7
Kupfer	mg/kg TS	6,3	6,1	6,2	6,1
Nickel	mg/kg TS	5,9	6,1	5	5,4
Quecksilber	mg/kg TS	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Thallium	mg/kg TS	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Zink	mg/kg TS	27	26	30	27
Analyse aus dem Eluat		7.0	-	0.4	2.0
pH-Wert		7,3	7	8,4	6,8
Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	27	20 < 1	108 2,1	12 < 1
Chlorid	mg/l	< 5	< 5	2,1 < 5	< 5
Cyanid gesamt Sulfat	µg/l	1,2		5,1	<1
Arsen	mg/l	< 10	< 1 < 10	< 10	< 10
Blei	μg/l μg/l	< 10	< 10	< 10	< 10
Cadmium	μg/l	<10	< 1	<10	<10
Chrom gesamt	μg/l	< 10	10	< 10	< 10
Kupfer	μg/l	< 10	25	< 10	10
Nickel	μg/l	< 10	< 10	< 10	< 10
Quecksilber	μg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Zink	μg/l	13	20		
Phenolindex nach Destillation	μg/l	< 10	< 10		< 10
Pflanzenschutzmittel / Pestizide					
Atrazin	μg/l	< 0.025			< 0,025
Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	μg/l	< 0.05			< 0,05
Bromacil	μg/l	< 0,025			< 0,025
Desethyl-Atrazin	μg/l	< 0,025			< 0,025
2,6-Dichlorbenzamid	μg/l	< 0,025			< 0,025
Dimefuron	μg/l	< 0,025			< 0,025
Diuron	μg/l	< 0,025			< 0,025
Ethidimuron	μg/l	< 0,025			< 0,025
Flazasulfuron	μg/l	< 0,025			< 0,025
Flumioxazin	μg/l	< 0,025			< 0,025
Glyphosat	μg/l	< 0,025			< 0,025
Hexazinon	μg/l	< 0,025			< 0,025
Simazin	μg/l	< 0,025			< 0,025
Terbuthylazin	μg/l	< 0,025			< 0,025
LAGA-Zuordnung:		Z0	Z1.2	Z0	Z0
Grund:	İ		Kupfer (Eluat)		
BBodSchV:		o.k.	o.k.	o.k.	o.k.
			2		
Grund:					

Sachverständigenbüro Möckel, Am Hag 5a, 04910 Elsterwerda Tel./Fax: (03533) 164022 / 489894

**Tabelle 2:** Bewertungskriterien Bodenanalysen

Probenbezeichnung	Einheit	LAGA	LAGA TR Boden 2004 BB			BBodSchV				
Labornummer	21-26245-						Vorsorge-	Prüfwerte B	oden-Mensc	h
Herkunft		Z 0	Z 0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	wert	Kinderspielf		
Trockenrückstand 105°C	% OS							·		
Analyse bez. auf den Trockenrü	kstand 10	5°C								
EOX	mg/kg TS	1	1	3	3	10				
Kohlenw asserstoffindex	mg/kg TS	100	400	600	600	2000				
KW-Index, mobil	mg/kg TS	100	200	300	300	1000				
Cyanid gesamt	mg/kg TS			3	3	10		50	50	100
втх										
Summe BTEX	mg/kg TS	1	1	1	1	1				
LHKW										
Summe LHKW	mg/kg TS	1	1	1	1	1				
PAK										
Benzo[a]pyren	mg/kg TS	0,3	0,6	0,9	0,9	3	0,3	0,5**	1**	5**
Summe PAK (EPA)	mg/kg TS	3	3	3	3	30	3			
PCB										
Summe PCB-6	mg/kg TS	0,05	0,1	0,15	0,15	0,5	0,05	0,4	0,8	40
Schwermetalle										
Arsen	mg/kg TS	15	15	45	45	150		25	50	140
Blei	mg/kg TS	70	140	210	210	700	70	200	400	2000
Cadmium	mg/kg TS	1	1	3	3	10	1	10*	10*	60
Chrom gesamt	mg/kg TS	60	120	180	180	600	60	200	400	1000
Kupfer	mg/kg TS	40	80	120	120	400	40			
Nickel	mg/kg TS	50	100	150	150	500	50	70	140	900
Quecksilber	mg/kg TS	0,5	1	1,5	1,5	5	0,5	10	20	80
Thallium	mg/kg TS	0,4	0,7	2,1	2,1	7				
Zink	mg/kg TS	60	300	450	450	1500	60			
Analyse aus dem Buat							BBodSchV,	Pfad Boden -	- Grundwass	er
pH-Wert	-	6,5-9,5	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12				
Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	250	250	250	1500	2000				
Chlorid	mg/l	30	30	30	50	100				
Cyanid gesamt	μg/l	5	5	5	10	20		50		
Sulfat	mg/l	20	20	20	50	200				
Arsen	μg/l	14	14	14	20	60		10		
Blei	μg/l	40	40	40	80	200		25		
Cadmium	μg/l	1,5	1,5	1,5	3	6		5		
Chrom gesamt	μg/l	12,5	12,5	12,5	25	60		50		
Kupfer	μg/l	20	20	20	60	100		50		
Nickel	μg/l	15	15	15	20	70		50		
Quecksilber	μg/l	0,5	0,5	0,5	1	2		1		
Zink	μg/l	150	150	150	200	600		500		
Phenolindex nach Destillation	μg/l	20	20	20	40	100		20		

Die Korngrößenanalysen der 4 ausgewählten Bodenproben ergaben die in nachfolgender Tabelle angegebenen Kenngrößen, aus denen die kf-Werte rechnerisch abgeschätzt wurden:

Tabelle 3: Ergebnisse der Korngrößenanalysen

Probe	Entnahmetiefe	<b>d</b> <sub>60</sub>	<b>d</b> <sub>10</sub>	U	Cc	Bodenart	Kf-Wert			
Einheit	m u. Gel.	mm	mm			DIN 4022	m/s			
Schmelzwassersande (Ostrand der Fläche):										
GP 1/2	2,0 – 2,5	0,65	0,23	2,8	0,8	mS,gs,fs`,fg`	5,0.10-4			
GP 6/2	4,3 – 4,7	0,33	0,09	3,6	1,0	mS,fs,u`,gs`	7,3·10 <sup>-5</sup>			
GP 10/2	2,0 - 3,0	0,8	0,26	3,1	0,9	gS,ms,fg`	6,2·10 <sup>-4</sup>			
GP 12/2	1,0 - 1,9	0,51	0,17	2,9	1,1	mS,gs,gfs\	2,7·10 <sup>-4</sup>			

Tel./Fax: (03533) 164022 / 489894

Die kf-Wert-Berechnung erfolgte nach der (empirischen) Methode von Beyer/Hazen (Bedingungen:  $1 \le U \le 30$  und  $0.06 \le d_{10} \le 0.6$  mm sind für alle Proben erfüllt):

$$kf = 0.0116 * U^{-0.201} * d_{10}^{2}$$
.

Die durch die untersuchten Proben repräsentierten Schmelzwassersande sind als eng gestufte Mittel- bis Grobsande (U≤6; DIN 18196: SE) anzusprechen. Der Feinkornanteil in den Proben GP 1/2, 10/2 und 12/2 (Ostrand des Untersuchungsgebietes) ist mit etwa 2-4 % (Ton-/Schluffanteil) sehr gering, in Probe GP 6/2 (oberhalb der Koppeln) ist er mit ca. 12% etwas höher. Gemäß DIN 18130-1 sind die Schmelzwassersande als mittel bis stark durchlässig einzustufen.

#### Baugrundeigenschaften, Empfehlungen 5

Die Baugrundeigenschaften sind in nachfolgender Tabelle als generalisiertes Schichtenmodell zusammengefasst:

Tabelle 4: Baugrundmodell

		Bodenklasse DIN 18 300	Wichte erdfeucht	Reibungs- winkel	Kohäsi- on	Steifemodul E <sub>S</sub>	Kf-Wert	Frostem- pfindlichkeit		
[m]			[kN/m³]	[°]	[kN/ m²]	[MN/m <sup>2</sup> ]	[m/s]			
Umlagerungshorizont / Ackerboden (schluffiger, schwach humoser Sand)										
0,5	A, (SU)	1, 3	17-19	< 32,5	0-5	< 50	10 <sup>-6</sup> -10 <sup>-4</sup>	F2		
Schmelzwasse fehlend)	ersande (Mitte	l- bis Grobsar	nde, teilweise	kiesig, im v	westliche	n und mittlere	n Teil gerin	gmächtig bis		
0,6 >5,0	SE	3	18-20	30-35	0	15 - 80	10 <sup>-4</sup> -10 <sup>-3</sup>	F1		
Geschiebeleh	m bzw. Geschi	ebemergel (a	m Ostrand bis	s 6,0 m teilv	veise feh	lend)				
4,3 > 6,0	SU*	4	19-20	25-27,5	5	10 - 30	10 <sup>-8</sup> -10 <sup>-6</sup>	F3		
Schmelzwass	Schmelzwassersande (Mittel- bis Grobsande, teilweise kiesig)									
> 6,0	SE	3	19-20	>37,5	0	80 - >100	10 <sup>-4</sup> -10 <sup>-3</sup>	F1		

<sup>1)</sup> Quelle: DIN 1055, T2, DIN 1080, T1 bzw. WENDEHORST: Bautechnische Zahlentafeln; BG Teubner Verlag, Stuttgart, 1991.

Die ca. 0,5 m mächtige, teilweise schwach bindige und humushaltige Ackerbodenschicht wies überwiegend geringe Schadstoffkonzentrationen auf. Altlastenrechtlich liegen keine Überschreitungen von Prüf- oder Vorsorgewerten der BBodSchV vor, entsprechend sind keine Maßnahmen erforderlich. Auch Pflanzenschutzmittel wurden in keiner Probe nachgewiesen.

In einer Probe wurde eine erhöhte Konzentration an Kupfer im Eluat festgestellt, der Boden in diesem Bereich (Nordwesten) hält bei Aushubmaßnahmen evtl. nicht die Kriterien gemäß LAGA Z 0 ein und kann dann nicht in der durchwurzelbaren Bodenzone oder zur Verfüllung von Abgrabungen genutzt werden (LAGA Z 1.2: nur in technischen Bauwerken).

Die Lagerungsdichte des Bodens ist am östlichen Rand des Untersuchungsgebietes teilweise bis über 3 m Tiefe gering, im mittleren und westlichen Teil des Untersuchungsgebietes werden überwiegend ab 1,5 – 2 m Tiefe mindestens mitteldichte Lagerungsverhältnisse erreicht. Aber auch dort existieren Bereiche, in denen erst in

Tel./Fax: (03533) 164022 / 489894

über 3 m Tiefe mitteldichte Lagerungsverhältnisse erreicht werden (RKS 5: Nordwestecke des Untersuchungsgebietes). Die Lagerungsverhältnisse sind daher im Bereich des Untersuchungsgebietes nicht homogen – es wird empfohlen, bei konkreten Baumaßnahmen Baugrunduntersuchungen im Baubereich durchzuführen.

Der Boden ist am östlichen Rand des Untersuchungsgebietes grundsätzlich versickerungsfähig, insbesondere im Südosten wurden bis zur maximalen Aufschlusstiefe (5,0 m) keine bindigen Böden angetroffen. Im Nordosten liegen in 3 – 4 m Tiefe bindige Horizonte vor (Geschiebelehm), so dass bei einer Einrichtung von Versickerungsanlagen in diesem Bereich mit Aufstaueffekten zu rechnen wäre (Entstehung von Schichtwasserhorizonten). Die Einrichtung von Versickerungsanlagen ist daher am ehesten im Osten und Südosten des Untersuchungsgebietes erfolgversprechend, es wird aber empfohlen, im Bereich der geplanten Versickerungsanlagen Sondierungen durchzuführen, um festzustellen, ob der Bereich tatsächlich geeignet ist.

In den übrigen Bereichen liegen teilweise bereits in geringen Tiefen bindige Böden vor – dort ist die Versickerung von Niederschlagswasser eingeschränkt möglich und es kann zu einem zeitweisen Aufstau des Sickerwassers kommen. Evtl. erforderliche Versickerungsanlagen (Dach- und Flächenentwässerung) sollten dort vorrangig als Flächenversickerung geplant werden, außerdem muss bei erdberührten Bauteilen mit drückendem Wasser (Schichtwasser) gerechnet werden – insbesondere bei unterkellerten Gebäuden.

Grundwasser wurde in keiner der Sondierungen bis zur maximalen Erkundungstiefe von 6 m unter Gelände angetroffen, in einer Sondierung (RKS 5 im Nordwesten – relativ hoch gelegener Geländeteil!) wurde jedoch eine deutlich erhöhte Bodenfeuchte festgestellt (aufgestautes Sickerwasser / Schichtwasser). Nach Abbildung 1 ist mit einem mittleren Grundwasserstand von 71,5 m ü. NN zu rechnen, was deutlich höher liegt, als die Endtiefe der RKS 1 und 2 (in denen kein Grundwasser in den nichtbindigen Schichten festgestellt wurde). Dies kann teilweise auf die aktuell noch relativ niedrigen Grundwasserstände nach den niederschlagsarmen Jahren 2018 – 2020 zurück zu führen sein. In niederschlagsreichen Perioden kann der Grundwasserstand daher am Ostrand des Untersuchungsgebietes bis auf 3 m unter Gelände (72,5 m ü. NN) ansteigen.

Elsterwerda, im Juni 2021

Dipl.-Geol. R. Bachmann

		Schio	S	Anlag	ge:				
		für Bohrungen ohne durch	ngehende Ge	winnuı	ng von	gekernten Proben	Beric Prj. N		
Bohrun Projekt:	9: RKS 1 Bodenuntersuchung V	Verneuchen					Seite	2 v m: 12.	on 2 05.21
1		2				3	4	5	6
Bis m	Benennung der Boden und Beimengungen					Bemerkungen	Entnommene Proben		
Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerkur	ng				Sonderprobe			
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe			Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe		alk- ehalt	Sonstiges			kante)
	a) Feinsand, mittelsand	ig				schwach feucht			
6.00	b)								
0.20	c)	d) schwer zu bohren e) hellgelb							
0,30	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)		<u>I</u>						
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)	•	1	1					
	b)								
	C)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)	1							
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

		İs	Anla	ge:					
		für Bohrungen ohne durcl	ngehende Ge	winnur	ng von	gekernten Proben	Berio Prj. N		
Bohrun	<b>g:</b> RKS 1						Seite	9 1 v	on 2
Projekt:	Bodenuntersuchung V	Werneuchen					Datu	m: 12	.05.21
1		2				3	4	5	6
Bis m unter	a) Benennung der Boder und Beimengungen	nart				Bemerkungen	6	ntnom Prob	I
Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ng				Sonderprobe			
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe			Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe		alk- ehalt	Sonsiges			kante)
0.50	·	schluffig, mittelsandig, sel	nr schwach	kiesig	5	feucht		1\1	0.50
	b)								
0,50	c)	d) leicht zu bohren							
0,50	f) künstliche Auffüllung								
1.60	1.60 a) Feinsand, sehr schwach schluffig, mittelsandig, sehr schwach kiesig b)					feucht			
1,10	с)	d) leicht zu bohren	e) gelb						
	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)					
	a) Mittelsand, feinsand	lig, grobsandig, sehr schw	ach kiesig			schwach feucht		1\2	2.50
3.30	b)								
1,70	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelb						
	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					
4.90	a) Feinsand, stark schl	uffig, sehr schwach kiesig				schwach feucht			
4.90	b)								
1,60	c)	d) schwer zu bohren	au						
	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +					
5.70	a) Feinsand, schwach i	mittelsandig		1		schwach feucht			
2.70	b)	)							
0,80	с)	d) schwer zu bohren 9) Quartär	e) hellgelb						
,- ~	f) Schmelzwassersand	i)							

		Schichtenverzeichnis					ge:	
		für Bohrungen ohne durch	ngehende Ge	winnung vo	n gekernten Proben	Berio Prj. N		
Bohrun	9: RKS 2					Seite	2 v	on 2
Projekt:		Verneuchen				Datu	m: 12.	
1		2			3	4	5	6
Bis m	a) Benennung der Boder und Beimengungen	nart			Bemerkungen	E	ntnom	
unter Ansatz-	b) Ergänzende Bemerku	ng			Sonderprobe			
punkt Mäch-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-
tigkeit in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
5.70	a) Feinsand, stark schl	uffig			feucht			
5.70	b)							
	c)	d) schwer zu bohren	au					
2,10	f) Geschiebemergel	Geschiebemergel 9) Quartär h) SU* i) +						
	a) Feinsand, mittelsand	feucht						
6.00	b)							
0.20	c)	d) schwer zu bohren e) grau						
0,30	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)	-			
	a)		1	1				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	•	•	1				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)	-						
	c)	d)	e)		-			
	f)	g)	h)	i)	-			

	Schichtenverzeichnis								
		für Bohrungen ohne durc	hgehende Ge	ewinn	ung vor	n gekernten Proben	Berio		
Bohrun	<b>g</b> : RKS 2						Seite	9 1 v	on 2
Projekt	Bodenuntersuchung V	Werneuchen					Datu	m: 12	.05.21
1		2				3	4	5	6
Bis m	a) Benennung der Boder und Beimengungen	nart				Bemerkungen	E	ntnom Prob	
Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ng				Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe			Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe		Kalk- gehalt	Constiged			Kante)
0.30	a) Feinsand, schluffig,	steinig, (Bauschutt)	•			feucht			
0.50	b)								
0,30	c)	d) schwer zu bohren	e) braun						
0,30	f) künstliche Auffüllung								
	a) Feinsand, schluffig,	schwach mittelsandig, se	hr schwach	kiesi	ig	feucht		2\1	1.00
1.20	b)								
0,90	c)	d) leicht zu bohren	e) braun			-			
0,20	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU*	i)					
	a) Mittelsand, feinsand	lig, grobsandig, sehr schv	vach kiesig	•		feucht			
1.70	b)								
0,50	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun			-			
0,50	f) Schmelzwassersand	9) Quartär	h) SW	i)					
	a) Mittelsand, stark gro	bbsandig, schwach kiesig				feucht			
3.40	b)								
1,70	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braunge	elb					
1,70	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					
	a) Feinsand, mittelsand	lig	1			feucht			
3.60	b)								
0,20	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelb			-			
0,20	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					

		Schi	Schichtenverzeichnis						
		für Bohrungen ohne durc	chgehende Ge	ewinnung vo	n gekernten Proben	Berio Prj. I			
Bohrun Projekt	g: RKS 3  Bodenuntersuchung	Werneuchen				Seite		on 1 .05.21	
1		2			3	4	5	6	
Bis m	Benennung der Boder und Beimengungen	nart			D d	E	ntnom		
unter Ansatz-	b) Ergänzende Bemerku	ing			Bemerkungen Sonderprobe		1100		
punkt Mäch-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-	
tigkeit in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)	
1.10	a) Feinsand, schwach	schluffig, sehr schwach st	teinig, (Baus	schutt)	feucht		3\1	1.00	
1.10	b)								
1 10	c)	d) leicht zu bohren							
1,10	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)	-				
		uffig, sehr schwach kiesi	g		feucht				
3.60	b)	b)							
2,50	c)	d) mäßig schwer zu bohren			_				
2,50	f) Geschiebemergel	9) Quartär	h) SU*	i) +					
	a) Feinsand, schwach	schluffig, sehr schwach k	iesig		feucht				
3.70	b)				_				
0,10	c)	d) schwer zu bohren	e) braunge	lb	_				
0,10	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)					
<i>(</i> 00	a) Feinsand, stark schl	uffig, schwach kiesig			schwach feucht				
6.00	b)								
2,30	c) d) schwer zu bohren e) gelbbraun								
2,30	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +					
	a)	a)							
	b)								
	c)	d)	d) e)						
	f)	g)	h)	i)	-				

		Schio	htenve	rzeichn	is	Anla	ge:		
		für Bohrungen ohne durch	ngehende Ge	winnung vor	n gekernten Proben	Berio Prj. N	-		
Bohrun Projekt:	<b>9:</b> RKS 4 Bodenuntersuchung V	Verneuchen				Seite Datu	1 v m: 12.	on 1 05.21	
1		2			3	4	5	6	
Bis m	Benennung der Boder und Beimengungen				Bemerkungen	Entnommene Proben			
Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerkui	ng			Sonderprobe				
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-	
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)	
0.70	kiesig	chluffig, schwach mittelsa	nluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach				4\1	0.70	
	b)								
	c)	d) leicht zu bohren							
0,70	f) künstliche g) h) A i) Auffüllung								
1.00	a) Feinsand, stark schlukiesig	feucht							
	b)								
0,30	c)	d) leicht zu bohren	e) gelbbrau	ın					
0,50	f) Geschiebelehm	g) Quartär	h) SU*	i)					
5.50	a) Feinsand, stark schlu	ıffig, schwach mittelsandi	g, schwach	kiesig	feucht				
2.20	b)								
4.50	c)	d) schwer zu bohren	e) gelbbrau	ın					
4,50	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	i)							
	a)	•	1						
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

		Schi	Schichtenverzeichnis						
		für Bohrungen ohne dur	chgehende Ge	ewinnung vo	on gekernten Proben	Berio Prj. I			
Bohrun Projekt	g: RKS 5  Bodenuntersuchung	Werneuchen				Seite		on 1 .05.21	
1		2			3	4	5	6	
Bis m	Benennung der Boder und Beimengungen	nart			Demonstructure	E	ntnom		
unter Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ng			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung		1100		
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-	
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)	
0.50		schluffig, schwach mittel	Isandig		feucht		5\1	0.50	
	b)								
0,50	(c)	d) leicht zu bohren	e) braun						
0,30	f) künstliche Auffüllung	Auffüllung							
1.20		rach schluffig, schwach r	nittelsandig		feucht				
1.20	b)								
0,70	c)	d) leicht zu bohren e) braungelb							
0,70	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)					
	a) Mittelsand, feinsand	lig, grobsandig	1	1	sehr feucht				
1.80	b)				_				
0,60	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
0,00	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					
	a) Feinsand, schwach	mittelsandig		1	sehr feucht				
2.10	b)								
0,30	c)								
0,50	f) Schmelzwassersand	<sup>9)</sup> Quartär	h) SW	i)					
	a) Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach kiesig								
6.00	b)								
2.00	c)	d) schwer zu bohren	e) gelbbra	un					
3,90	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +					

		Schichtenverzeichnis					Anlage:		
		für Bohrungen ohne dure	chgehende Ge	ewinnung vo	n gekernten Proben	Berio Prj. I			
Bohrun Projekt	g: RKS 6  Bodenuntersuchung V	Werneuchen				Seite		on 1 .05.21	
1		2			3	4	5	6	
Bis m	Benennung der Boder und Beimengungen	nart			Damaduuana	E	ntnom		
unter Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ing			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung		1100		
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-	
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Conduges			kante)	
0.50		schluffig, schwach mittel	sandig		feucht		6\1	0.50	
	b)								
0,50	c)	d) leicht zu bohren	e) dunkelbraun						
0,50	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)					
0.90	a) Feinsand, schwach s		feucht						
	b)								
0,40	c) d) leicht zu bohren e) gelbbraun		un	-					
0,40	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)					
	a) Feinsand, stark schl	uffig, schwach mittelsand	dig, schwach	kiesig	feucht				
4.30	b)								
3,40	c)	d) schwer zu bohren	e) gelbbra	un	_				
3,40	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +					
4.50	a) Feinsand, mittelsand	lig, sehr schwach kiesig			feucht				
4.70	b)								
0,40	c)	d) schwer zu bohren	e) braunge	elb					
0,10	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					
5.00	a) Grobsand, stark kiesig				schwach feucht				
5.00	b)								
0,30	c)	d) sehr schwer zu bohren	e) braun						
0,30	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					

		Schichtenverzeichnis					Anlage:		
		für Bohrungen ohne dur	chgehende Ge	ewinnung vo	on gekernten Proben	Berio Prj. I			
Bohrun Projekt	g: RKS 7  Bodenuntersuchung V	Werneuchen				Seite 1 von 1 Datum: 12.05.21			
1		2			3	4	5	6	
Bis m	Benennung der Boder und Beimengungen	nart			Demonstructure	E	ntnom		
unter Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ıng			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung		1100		
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-	
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Consuges			kante)	
0.60	a) Feinsand, schwach i	mittelsandig			feucht		7\1	0.60	
0.00	b)								
0,60	c)	d) leicht zu bohren	e) braun	e) braun					
0,00	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)					
1 10	a) Feinsand, schwach i		feucht						
1.10	b)								
0,50	c)	d) leicht zu bohren	e) gelbbra	un					
0,50	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					
	a) Feinsand, stark schl	uffig, schwach mittelsand	dig, schwach	kiesig	feucht				
4.80	b)								
3,70	c)	d) schwer zu bohren	e) gelbbra	un					
3,70	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +					
5.00	a) Feinsand, schwach i	mittelsandig, sehr schwad	ch kiesig		schwach feucht				
3.00	b)								
0,20	c)	d) sehr schwer zu bohren	e) gelb						
0,20	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

		Schichtenverzeichnis					Anlage:		
		für Bohrungen ohne durc	chgehende Ge	winnung v	on gekernten Proben	Berio Prj. I			
Bohrun	g: RKS 8					Seite	9 1 v	on 1	
Projekt:	: Bodenuntersuchung	Werneuchen			Datum: 12.05.21				
1		2			3	4	5	6	
Bis m	a) Benennung der Boder und Beimengungen	nart			Bemerkungen	E	ntnom Prob		
unter Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ng			Sonderprobe				
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-	
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehal				kante)	
0.40	a) Feinsand, schwach i	mittelsandig, sehr schwac	ch kiesig		feucht				
0.40	b)								
0.40	c)	d) leicht zu bohren e) braun							
0,40	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)					
0.80	a) Mittelsand, grobsan	feucht		7\1	0.80				
0.00	b)								
0,40	c)	d) leicht zu bohren	e) braun						
0,40	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)					
	a) Feinsand, mittelsand	dig			feucht				
0.90	b)								
0,10	c)	d) leicht zu bohren	e) gelb						
0,10	f) Schmelzwassersand	9) Quartär	h) SW	i)					
1.20	a) Feinsand, sehr schw	rach mittelsandig, sehr sc	hwach schlu	ffig	feucht				
1.20	b)								
0,30	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelb						
"," "	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)					
5.00	a) Feinsand, stark schl	d, stark schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig							
5.00	b)								
3,80	c)	d) schwer zu bohren	e) braun						
3,80	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +					
	i	<u> </u>							

		Schichtenverzeichnis					Anlage:		
		für Bohrungen ohne durc	chgehende Ge	ewinnung vo	n gekernten Proben	Berio Prj. I			
Bohrun	<b>g</b> : RKS 9					Seite	e 1 v	on 1	
Projekt:	: Bodenuntersuchung	Werneuchen			Datum: 12.05.21				
1		2			3	4	5	6	
Bis m	a) Benennung der Boder und Beimengungen	nart			Bemerkungen	E	Entnom Prot		
unter Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ng			Sonderprobe Wasserführung				
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-	
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)	
0.50	a) Feinsand, schwach s	schluffig, sehr schwach k	iesig		feucht				
0.50	b)								
0,50	c)	d) leicht zu bohren e) braun							
0,30	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)					
	a) Feinsand, sehr schw	rach schluffig, sehr schwa	feucht		9\1	0.80			
0.80	b)	b)							
0,30	c)	d) leicht zu bohren	e) braunge	lb					
0,30	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)					
	a) Feinsand, stark schl	uffig, schwach mittelsand	dig, schwach	kiesig	feucht				
4.50	b)								
2.70	c)	d) schwer zu bohren	e) gelbbra	un					
3,70	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +					
	a) Feinsand, sehr schw	rach schluffig			schwach feucht				
5.50	b)								
1.00	c)	d) schwer zu bohren	e) hellgrau	1					
1,00	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)					
	a) Feinsand, schwach	mittelsandig	schwach feucht						
6.00	b)				-				
0.50	c)	d) schwer zu bohren	e) hellgrau	l					
0,50	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SE	i)					
	I .				1				

		Schichtenverzeichnis					Anlage:			
		für Bohrungen ohne durc	chgehende Ge	ewinnung vor	n gekernten Proben	Berio Prj. N				
Bohrun	<b>g</b> : RKS 10					Seite 2 von 2				
Projekt:	Bodenuntersuchung V	Verneuchen				Datum: 26.05.21				
1		2			3	4	5	6		
Bis m unter	a) Benennung der Boder und Beimengungen	nart			Bemerkungen	Entnommene Proben				
Ansatz-	b) Ergänzende Bemerku	ng			Sonderprobe					
punkt	c) Beschaffenheit	d) Beschaffenheit	e) Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge			Tiefe in m		
Mäch- tigkeit	nach Bohrgut	nach Bohrvorgang			Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	(Unter-		
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Constiges			kante)		
	a) Grobsand, kiesig				schwach feucht					
4.70	b)									
	c)	d) million and man	e) dunkelb	<b>*******</b>						
0,90	(5)	d) mäßig schwer zu bohren	dunkeib	raun						
0,50	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)						
	a) Schluff, tonig, feinsa	andig								
4.80	b)									
0,10	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) grau							
0,10	f) Geschiebelehm	g) Quartär	p) UL	i)						
	a) Feinsand, schwach r	nittelsandig			schwach feucht					
5.10	b)									
	c)	d) sehr schwer zu	e) hellgrau	<u> </u>	-					
0,30	f) Schmelzwassersand	bohren g) Quartär	h) SE	i)						
	a)	C								
	(a)									
	b)									
	c)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)	-					
	a)									
	b)									
	c)	d)	e)							
				T						
	f)	g)	h)	i)						

		Schichtenverzeichnis					Anla	ge:	
		für Bohrungen ohne dur	chgehende Ge	ewinn	ung vor	n gekernten Proben	Bericht: Prj. Nr.:		
Bohrun Projekt:	g: RKS 10  Bodenuntersuchung V	Verneuchen					Seite	9 1 v ım: 26	on 2
						0	-	5	6
1 Bis m	a) Benennung der Boden und Beimengungen	2 art				3 Bemerkungen	4 E	Entnommene Proben	
unter Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerkur	ng				Sonderprobe			
Mäch-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	Kernverlust		Art	Nr	Tiefe in m (Unter	
tigkeit in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe		Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
0.40	a) Feinsand, schwach s	chluffig, schwach steini	nig			feucht			
	b)								
0,40	(c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
0,10	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)					
0.70		rach schluffig, sehr schwach kiesig				feucht		10\1	0.70
0.70	b)								
0,30	c)	d) leicht zu bohren	e) gelbbra	un					
0,50	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)					
4.40	a) Feinsand, mittelsand	ig				feucht			
1.10	b)								
0,40	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braunge	elb					
0,40	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					
2.40	a) Mittelsand, stark gro	bsandig, schwach kiesi	9			schwach feucht		10\2	3.00
3.40	b)								
2,30	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbgra	u					
2,30	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					
2.00	a) Mittelsand, grobsand	ndig				schwach feucht			
3.80	b)								
0,40	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbraun						
0,40	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)					

		Schichtenverzeichnis					Anlage:			
		für Bohrungen ohne durch					Beric Prj. N			
Bohrun	g: RKS 11						Seite		on 2	
Projekt:		Werneuchen					Datum: 26.05.21			
1		2				3	4	5	6	
Bis m	a) Benennung der Boder und Beimengungen	nart				Bemerkungen	E	mene en		
unter Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ng				Sonderprobe				
Mäch-	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe			Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-	
tigkeit in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i)	Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)	
4.00	a) Grobsand, stark kies	sig, mittelsandig				schwach feucht				
4.80	b)									
	c)	d) schwer zu bohren	e) grau							
0,50	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)						
	a) Schluff, feinsandig									
6.00	b)									
1,20	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelb	rau	n					
1,20	f) Geschiebelehm	g) Quartär	p) UL	i)						
	a)									
	b)									
	c)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						
	a)		1	<u> </u>						
	b)									
	c)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						
	a)		•	•						
	b)									
	c)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						

		Schichtenverzeichnis						
		für Bohrungen ohne dure	chgehende Ge	ewinnung vo	n gekernten Proben	Berio Prj. I		
Bohrun	g: RKS 11					Seite 1 von 2		
Projekt	: Bodenuntersuchung	Werneuchen				Datu	ım: 26	.05.21
1		2			3	4	5	6
Bis m	a) Benennung der Boder und Beimengungen	nart			Bemerkungen	E	ntnom Prob	
unter Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ng	ng					
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
0.50	a) Feinsand, mittelsand	dig, steinig, (Schotter)			feucht		11\1	0.50
0.50	b)							
0.50	c)	d) schwer zu bohren	schwer zu bohren e) dunkelgrau					
0,50	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)				
0.80	a) Feinsand, mittelsand kiesig	feucht						
0.00	b)							
0,30	c)	d) leicht zu bohren	e) braun					
0,30	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)				
1.20	a) Mittelsand, feinsand kiesig	lig, sehr schwach schluff	ig, sehr schw	ach	feucht			
	b)							
0,40	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbra	un				
0,40	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)				
1.60	a) Feinsand, mittelsand	lig, sehr schwach schluff	ig		feucht			
1.00	b)							
0,40	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbra	un				
0,10	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)				
4.20	a) Mittelsand, grobsan	ndig, schwach kiesig			schwach feucht			
4.30	b)							
2,70	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbgra	u				
2,70	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)				

		Schichtenverzeichnis					Anlage:			
		für Bohrungen ohne dur	chgehende Ge	ewinnung vo	on gekernten Proben	Berio Prj. I				
Bohrun Projekt	g: RKS 12  Bodenuntersuchung	Werneuchen				Seite		on 1 .05.21		
1		2			3	4	5	6		
Bis m	Benennung der Boder und Beimengungen	nart			Demonstructure	E	ntnom			
unter Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ng			Bemerkungen  Sonderprobe		1100			
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-		
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)		
0.50	a) Feinsand, schwach i schwach schluffig	mittelsandig, schwach gr	obsandig, se	hr	feucht		12\1	0.50		
	,	d\\								
0,50	c)	d) leicht zu bohren	e) braun							
0,50	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)						
1.00	a) Mittelsand, feinsand		feucht							
1100	b)									
0,50	c)	d) leicht zu bohren	e) braunge	elb						
0,50	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)						
1.00	a) Mittelsand, grobsan	dig, feinsandig			feucht					
1.90	b)									
0,90	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbra	un	_					
0,50	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)						
2.00	a) Grobsand, mittelsan	dig, schwach kiesig		1	schwach feucht					
3.80	b)									
1,90	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braunge	elb						
1,50	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SW	i)						
5.00	a) Feinsand, schwach	mittelsandig	schwach feucht							
5.00	b)									
1 20	c)	d) schwer zu bohren	e) hellgrau	I						
1,20	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SE	i)						

		Schichtenverzeichnis					Anlage:			
		für Bohrungen ohne durch	ngehende Ge	winnung	on gekernten Proben	Berio Prj. N				
Bohrun Projekt:	9: RKS 13  Bodenuntersuchung V	Verneuchen				Seite Datu	2 v m: 26.	on 2 05.21		
1		2			3	4	5	6		
Bis m unter	a) Benennung der Boden und Beimengungen	art			Bemerkungen	Entnommene Proben				
Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerkur	ng			Sonderprobe					
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-		
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- geha				kante)		
	a) Feinsand, schwach n	nittelsandig, schwach schl	uffig		schwach feucht					
6.00	b)									
	c)	d) schwer zu bohren	e) ockerbra	aun						
0,70	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)						
	a)									
	b)									
	c)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						
	a)									
	b)									
	c)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						
	a)									
	b)									
	c)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						
	a)	•	1							
	b)									
	c)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						


		Schichtenverzeichnis					Anlage:			
		für Bohrungen ohne dur	chgehende Ge	ewinnung vo	n gekernten Proben	Berio Prj. I				
Bohrun Projekt:	g: RKS 13  Bodenuntersuchung	Werneuchen				Seite		on 2 .05.21		
1		2			3	4	5	6		
Bis m	a) Benennung der Bode und Beimengungen	nart			D I	E	ntnom			
unter Ansatz-	b) Ergänzende Bemerku	ına			Bemerkungen		FIOL			
punkt					Sonderprobe Wasserführung			Tiefe		
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	:)	Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)		
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				, marrier		
0.50	a) Feinsand, schwach	schluffig, sehr schwach k	iesig		feucht		13\1	0.50		
0.50	b)									
	c)	d) leicht zu bohren								
0,50		Shelcht zu bonnen	d) leicht zu bohren e) braun							
0,30	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)						
	a) Feinsand, sehr schw	vach schluffig	feucht							
0.70	b)									
	(5)									
0,20	c)	d) leicht zu bohren e) gelbbraun			=					
0,20	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)	_					
1.00	a) Feinsand, schluffig		,	,	feucht					
1.00	b)									
	c)	d) leicht zu bohren	e) gelbbra	un	_					
0,30	f) Geschiebelehm	g) Quartär	h) SU*	i)	_					
2.00	a) Feinsand, stark schl	uffig, sehr schwach kiesi	g	1	feucht					
3.00	b)				_					
2,00	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbra	un						
	f) Geschiebelehm	g) Quartär	h) SU*	i)						
	a) Feinsand, stark schl	stark schluffig, sehr schwach kiesig								
5.30	b)									
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbra	un						
2,30	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +						
							1			

		Schichtenverzeichnis					Anlage:		
		für Bohrungen ohne durch	ngehende Ge	winnung vor	n gekernten Proben	Berio Prj. N			
Bohrun Projekt:	3: RKS 14  Bodenuntersuchung V	Verneuchen				Seite Datu	2 v m: 26.	on 2 05.21	
1		2			3	4	5	6	
Bis m	a) Benennung der Boder	art	art			E	ntnomi		
unter Ansatz-	und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkur	_			Bemerkungen		Prob	en	
punkt	b) Ligalizelide bellierkui	19			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe	
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter-	
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonsilges			kante)	
	a) Feinsand, schwach n	nittelsandig, schwach schl	uffig		schwach feucht				
6.00	b)								
	c)	d) schwer zu bohren	hwer zu bohren e) ockerbraun						
0,20	f) Schmelzwassersand	9) Quartär	h) SU	i)					
	a)								
	b)		-						
	c)	d)	e)		-				
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)		_				
	f)	g)	h)	i)					
	a)	1	I	l					
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)	1	I						
	b)								
	c)	d)	e)		-				
	f)	g)	h)	i)					


		Schi	chtenve	rzeichr	iis	Anla	ge:	
		für Bohrungen ohne durc	chgehende Ge	ewinnung vo	n gekernten Proben	Berio		
Bohrun	<b>g:</b> RKS 14					Seite	9 1 v	on 2
Projekt	Projekt: Bodenuntersuchung Werneuchen					Datu	ım: 26	.05.21
1		2			3	4	5	6
Bis m unter	a) Benennung der Boder und Beimengungen	nart			Bemerkungen	E	ntnom Prob	
Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ng			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	ı	Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter-
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Conduges			kante)
0.50	a) Feinsand, schwach s	schluffig, sehr schwach k	iesig		feucht		14\1	0.50
0.50	b)							
0,50	c)	d) leicht zu bohren	e) braun		-			
0,50	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)				
	a) Feinsand, sehr schw	rach schluffig			feucht			
0.90	b)				_			
0,40	c)	d) leicht zu bohren	e) gelbbraun					
0,40	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)				
	a) Feinsand, schluffig	feucht						
1.30	b)							
0.40	c)	d) leicht zu bohren	e) gelbbra	un	_			
0,40	f) Geschiebelehm	g) Quartär	h) SU*	i)	=			
2.50	a) Feinsand, stark schluffig, sehr schwach kiesig				feucht			
2.70	b)							
1,40	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbra	un				
	f) Geschiebelehm	g) Quartär	h) SU*	i)				
5.80	a) Feinsand, stark schluffig, sehr schwach kiesig				feucht			
	b)							
3,10	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbra	un				
5,10	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +				


		Schi	chtenve	rzeichı	nis	Anla	ge:	
		für Bohrungen ohne dur	chgehende Ge	ewinnung v	on gekernten Proben	Berio Prj. I		
Bohrun Projekt	g: RKS 15  Bodenuntersuchung	Werneuchen				Seite		on 1 .05.21
1		2			3	4	5	6
Bis m	a) Benennung der Bode und Beimengungen	nart			Bemerkungen	E	Entnom Prob	
unter Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ing			Sonderprobe Wasserführung		1100	Tiefe
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter-
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	_			kante)
0.40	a) Feinsand, schwach	schluffig, sehr schwach k	tiesig		feucht		15\1	0.40
	b)							
0,40	C)	d) leicht zu bohren	e) braun					
0,40	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)				
0.70	a) Feinsand, sehr schw	vach schluffig	·		feucht			
0.70	b)							
0,30	c)	d) leicht zu bohren	e) gelbbra	un				
0,30	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)				
	a) Feinsand, stark schl	uffig, sehr schwach kiesi	g		feucht			
2.00	b)							
1,30	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbra	un				
1,50	f) Geschiebelehm	g) Quartär	h) SU*	i)				
6.00	a) Feinsand, stark schl	uffig, sehr schwach kiesi	g		feucht			
0.00	b)							
4,00	C)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbra					
1,00	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +				
	a)			1				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				


		Schi	chtenve	rzeich	nis	Anla	ge:	
		für Bohrungen ohne dur	chgehende Ge	ewinnung v	on gekernten Proben	Berio	-	
Bohrun Projekt	ng: RKS 16  Bodenuntersuchung	Werneuchen				Seite		on 1 .05.21
1		2			3	4	5	6
Bis m	a) Benennung der Bode und Beimengungen	nart			Damaduuana	E	ntnom	
unter Ansatz- punkt	b) Ergänzende Bemerku	ing			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung		1100	
Mäch- tigkeit	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-
in m	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	_			kante)
0.60		schluffig, sehr schwach k	tiesig		feucht		16\1	0.60
	b)							
0,60	c)	d) leicht zu bohren	e) braun					
0,00	f) künstliche Auffüllung	g)	h) A	i)				
0.90	a) Feinsand, sehr schw	vach schluffig			feucht			
0.50	b)							
0,30	c)	d) leicht zu bohren	e) gelbbra	un				
0,30	f) Schmelzwassersand	g) Quartär	h) SU	i)				
	a) Feinsand, stark schl	uffig, sehr schwach kiesi	g		feucht			
3.50	b)							
2,60	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbra	un				
2,00	f) Geschiebelehm	g) Quartär	h) SU*	i)				
6.00	a) Feinsand, stark schl	uffig, sehr schwach kiesi	g		feucht			
6.00	b)							
2,50	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) gelbbra	un				
2,50	f) Geschiebemergel	g) Quartär	h) SU*	i) +				
	a)			1				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				





Sachverstä U. Möckel	ndigenbüro	
Projekt	: Bodenuntersuchung Werneuchen	Anlage:
Bohrung	: RKS 1	Prj. Nr.:
Auftraggeber	: TAMAX GE Nordost GmbH	Datum: 12.05.2021
Bearbeiter	: DiplGeol. R. Bachmann	Maßstab: 1: 33















Sachverständigenbüro U. Möckel		
Projekt	: Bodenuntersuchung Werneuchen	Anlage:
Bohrung	: RKS 6	Prj. Nr.:
Auftraggeber	: TAMAX GE Nordost GmbH	Datum: 12.05.2021
Bearbeiter	: DiplGeol. R. Bachmann	Maßstab: 1: 33



Sachverstä U. Möckel	ndigenbüro	
Projekt	: Bodenuntersuchung Werneuchen	Anlage:
Bohrung	: RKS 7	Prj. Nr.:
Auftraggeber	: TAMAX GE Nordost GmbH	Datum: 12.05.2021
Bearbeiter	: DiplGeol. R. Bachmann	Maßstab: 1: 33







Datum: 12.05.2021


Maßstab: 1:33


Auftraggeber


Bearbeiter


: TAMAX GE Nordost GmbH


: Dipl.-Geol. R. Bachmann
































































UCL Umwelt Control Labor GmbH // Bienroder Weg 53 // 38108 Braunschweig // DE

Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz Dipl.-Ing. Uwe Möckel - Büro Elsterwerda - Herr Uwe Möckel -Am Hag 5 a 04910 Elsterwerda Holger Ebert T 0531 29061115 F 0531 29061129 holger.ebert@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 21-26245/1

Probe-Nr.: 21-26245-001 Prüfgegenstand: Boden

Auftraggeber / KD-Nr.: Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz, Am Hag 5 a, 04910

Elsterwerda / 60683

Projektbezeichnung: Werneuchen

 Probeneingang am / durch:
 27.05.2021 / Paketdienst

 Prüfzeitraum:
 27.05.2021 - 14.06.2021

	bezeichnung	MP 1 GP 1/1 + 2/1 + 3/1 + 6/1 + 9/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-001		Methode
	Einheit			
Analyse der Originalprobe	1			•
spezifische Bodenart (LAGA)		Lehm/Schluff		DIN 19682-2: 2014-07;L
Trockenrückstand 105°C	% OS	91,4	0,1	DIN EN 12880: 2001-02;L
Analyse bez. auf den Trocken	rückstand 105°C			
Arsen	mg/kg TS	2,8	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Blei	mg/kg TS	11,8	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Cadmium	mg/kg TS	0,10	0,1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Chrom gesamt	mg/kg TS	8,3	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Kupfer	mg/kg TS	6,3	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Nickel	mg/kg TS	5,9	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Quecksilber	mg/kg TS	< 0,1	0,1	DIN EN 1483: 2007-07;L
Thallium	mg/kg TS	< 0,1	0,1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Zink	mg/kg TS	27,0	10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
EOX	mg/kg TS	< 1	1	DIN 38414-17: 2014-04;L
Kohlenwasserstoffindex	mg/kg TS	< 50	50	DIN EN 14039 2005-01 i.V. LAGA KW-04 2019-09;L
KW-Index, mobil	mg/kg TS	< 50	50	DIN EN 14039 2005-01 i.V. LAGA KW-04 2019-09;L
Kohlenstoff org. (TOC), wf	% TS	0,4	0,1	DIN ISO 10694: 1996-08;L





#### Seite 2 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

#### 20210614-21027225

Proben	bezeichnung	MP 1 GP 1/1 + 2/1 + 3/1 + 6/1 + 9/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-001		Methode
	Einheit			
ВТЕХ				
Benzol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Toluol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Ethylbenzol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
m- und p-Xylol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
o-Xylol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Summe bestimmbarer BTEX	mg/kg TS	0		DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
LHKW	<u>,                                      </u>			
Dichlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Trichlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1,2-Trichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Tetrachlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Trichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Tetrachlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1-Dichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Summe best. LHKW	mg/kg TS	0		DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
PAK				
Naphthalin	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Acenaphthylen	mg/kg TS	< 0,5	0,5	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Acenaphthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Fluoren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Phenanthren	mg/kg TS	0,12	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Anthracen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Fluoranthen	mg/kg TS	0,19	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Pyren	mg/kg TS	0,12	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Benzo[a]anthracen	mg/kg TS	80,0	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L



#### Seite 3 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

#### 20210614-21027225

Proben	bezeichnung	MP 1 GP 1/1 + 2/1 + 3/1 + 6/1 + 9/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-001		Methode
	Einheit			
Chrysen	mg/kg TS	0,09	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Benzo[b]fluoranthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Benzo[k]fluoranthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Benzo[a]pyren	mg/kg TS	0,10	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Dibenz[ah]anthracen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Benzo[ghi]perylen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Summe best. PAK (EPA)	mg/kg TS	0,70		LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
РСВ				
PCB-028	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-052	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-101	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-138	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-153	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-180	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
Summe best. 6 PCB	mg/kg TS	0,000		berechnet;L
Analyse aus dem Eluat	,		T	1
pH-Wert		7,3	1	DIN EN ISO 10523: 2012-04;L
Temperatur (pH-Wert)	°C	22		DIN 38404-4: 1976-12;L
Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	27	10	DIN EN 27888: 1993-11;L
Chlorid	mg/l	< 1	1	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07;L
Cyanid gesamt	μg/l	< 5	5	DIN EN ISO 14403-2: 2012-10;L
Sulfat	mg/l	1,2	1	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07;L
Arsen	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Blei	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Cadmium	μg/l	< 1	1	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Chrom gesamt	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Kupfer	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Nickel	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Quecksilber	μg/l	< 0,2	0,2	DIN EN ISO 12846: 2012-08;L
Zink	μg/l	13	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Phenolindex nach Destillation	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 14402: 1999-12;L



#### Seite 4 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

	nbezeichnung	MP 1 GP 1/1 + 2/1 + 3/1 + 6/1 + 9/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-001		_ Methode
	Einheit			
Pflanzenschutzmittel / Pestiz	ide / OCP / Tria	zine und Phenylharnstoffe		
Atrazin	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	μg/l	< 0,05	0,05	DIN ISO 16308: 2017-09;KI
Bromacil	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Desethyl-Atrazin	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
2,6-Dichlorbenzamid	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Dimefuron	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Diuron	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Ethidimuron	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Flazasulfuron	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Flumioxazin	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Glyphosat	μg/l	< 0,025	0,025	DIN ISO 16308: 2017-09;KI
Hexazinon	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Simazin	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Terbuthylazin	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Hinweise zur Probenvorbere	itung			
Säureaufschluss		+		DIN EN 13346: 2001-04;L
Elution nach DEV S4		+		DIN 38414-4: 1984-10;L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen, HE=Heide, BS=Braunschweig

#### Probenkommentare

Der Säureaufschluss erfolgte mit dem digi-prep-System.



Seite 5 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

Probe-Nr.: 21-26245-002 Prüfgegenstand: Boden

Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz, Am Hag 5 a, 04910 Elsterwerda / 60683 Auftraggeber / KD-Nr.:

Projektbezeichnung: Werneuchen

27.05.2021 / Paketdienst Probeneingang am / durch: Prüfzeitraum: 27.05.2021 - 14.06.2021

Probenb	ezeichnung	MP 2 GP 4/1 + 5/1 + 7/1 + 8/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-002	Dodaminungsgronze	Methode
	Einheit	21-20245-002		
Analyse der Originalprobe			<u> </u>	1
spezifische Bodenart (LAGA)		Lehm/Schluff		DIN 19682-2: 2014-07;L
Trockenrückstand 105°C	% OS	92,3	0,1	DIN EN 12880: 2001-02;L
Analyse bez. auf den Trockenri	ickstand 105°C			
Arsen	mg/kg TS	3,0	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Blei	mg/kg TS	12,0	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Cadmium	mg/kg TS	0,11	0,1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Chrom gesamt	mg/kg TS	8,4	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Kupfer	mg/kg TS	6,1	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Nickel	mg/kg TS	6,1	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Quecksilber	mg/kg TS	< 0,1	0,1	DIN EN 1483: 2007-07;L
Thallium	mg/kg TS	< 0,1	0,1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Zink	mg/kg TS	26,0	10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
EOX	mg/kg TS	<1	1	DIN 38414-17: 2014-04;L
Kohlenwasserstoffindex	mg/kg TS	< 50	50	DIN EN 14039 2005-01 i.V. LAGA KW-04 2019-09;L
KW-Index, mobil	mg/kg TS	< 50	50	DIN EN 14039 2005-01 i.V. LAGA KW-04 2019-09;L
Kohlenstoff org. (TOC), wf	% TS	0,5	0,1	DIN ISO 10694: 1996-08;L
BTEX	,		-	•
Benzol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Toluol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Ethylbenzol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
m- und p-Xylol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
o-Xylol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Summe bestimmbarer BTEX	mg/kg TS	0		DIN EN ISO 22155: 2016-07:L



#### Seite 6 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

#### 20210614-21027225

	Probenbezeichnung	MP 2 GP 4/1 + 5/1 + 7/1 + 8/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-002		Methode
	Einheit			
LHKW				
Dichlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Trichlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1,2-Trichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Tetrachlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Trichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Tetrachlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1-Dichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Summe best. LHKW	mg/kg TS	0		DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
PAK	<u>'</u>			•
Naphthalin	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
Acenaphthylen	mg/kg TS	< 0,5	0,5	LUA-Merkblatt NRW Nr.1
Acenaphthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
Fluoren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
Phenanthren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
Anthracen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
Fluoranthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
Pyren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
Benzo[a]anthracen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
Chrysen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
Benzo[b]fluoranthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
Benzo[k]fluoranthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr. 1 1994-01;L
Benzo[a]pyren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr. 1 1994-01;L
Dibenz[ah]anthracen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
Benzo[ghi]perylen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1 1994-01;L
	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1



Seite 7 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

ezeichnung	MP 2 GP 4/1 + 5/1 + 7/1 + 8/1	Bestimmungsgrenze	
Drobo Nr	24 26245 002		Methode
	21-20245-002		
mg/kg TS	0,00		LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
		II.	1
mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
mg/kg TS	0,000		berechnet;L
	7,0	1	DIN EN ISO 10523: 2012-04;L
°C	22		DIN 38404-4: 1976-12;L
μS/cm	20	10	DIN EN 27888: 1993-11;L
mg/l	< 1	1	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07;L
μg/l	< 5	5	DIN EN ISO 14403-2: 2012-10;L
mg/l	< 1	1	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07;L
μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
μg/l	< 1	1	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
μg/l	10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
μg/l	25	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
μg/l	< 0,2	0,2	DIN EN ISO 12846: 2012-08;L
μg/l	20	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 14402: 1999-12;L
ng			
	+		DIN EN 13346: 2001-04;L
	+		DIN 38414-4: 1984-10;L
	Probe-Nr. Einheit mg/kg TS  pg/kg TS	Probe-Nr. Einheit mg/kg TS	Probe-Nr. Einheit mg/kg TS

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen, HE=Heide, BS=Braunschweig

#### Probenkommentare

Der Säureaufschluss erfolgte mit dem digi-prep-System.



Seite 8 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

Probe-Nr.: 21-26245-003 Prüfgegenstand: Boden

Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz, Am Hag 5 a, 04910 Elsterwerda / 60683 Auftraggeber / KD-Nr.:

Projektbezeichnung: Werneuchen

27.05.2021 / Paketdienst Probeneingang am / durch: Prüfzeitraum: 27.05.2021 - 14.06.2021

Probenbe	ezeichnung	MP 3 GP 10/1 + 11/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-003	200	Methode
	Einheit	21 202-40 000		
Analyse der Originalprobe			<u>'</u>	1
spezifische Bodenart (LAGA)		Lehm/Schluff		DIN 19682-2: 2014-07;L
Trockenrückstand 105°C	% OS	91,8	0,1	DIN EN 12880: 2001-02;L
Analyse bez. auf den Trockenrü	ckstand 105	°C	-	1
Arsen	mg/kg TS	2,3	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Blei	mg/kg TS	10,5	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Cadmium	mg/kg TS	< 0,1	0,1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Chrom gesamt	mg/kg TS	8,1	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Kupfer	mg/kg TS	6,2	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Nickel	mg/kg TS	5,0	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Quecksilber	mg/kg TS	< 0,1	0,1	DIN EN 1483: 2007-07;L
Thallium	mg/kg TS	< 0,1	0,1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Zink	mg/kg TS	30,0	10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
EOX	mg/kg TS	< 1	1	DIN 38414-17: 2014-04;L
Kohlenwasserstoffindex	mg/kg TS	< 50	50	DIN EN 14039 2005-01 i.V. LAGA KW-04 2019-09;L
KW-Index, mobil	mg/kg TS	< 50	50	DIN EN 14039 2005-01 i.V. LAGA KW-04 2019-09;L
Kohlenstoff org. (TOC), wf	% TS	0,7	0,1	DIN ISO 10694: 1996-08;L
ВТЕХ			-	
Benzol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Toluol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Ethylbenzol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
m- und p-Xylol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
o-Xylol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Summe bestimmbarer BTEX	mg/kg TS	0		DIN EN ISO 22155: 2016-07:L



#### Seite 9 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

### 20210614-21027225

	Probenbezeichnung	MP 3 GP 10/1 + 11/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-003		Methode
	Einheit			
LHKW				
Dichlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Trichlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1,2-Trichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Tetrachlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Trichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Tetrachlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1-Dichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Summe best. LHKW	mg/kg TS	0		DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
PAK				
Naphthalin	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Acenaphthylen	mg/kg TS	< 0,5	0,5	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Acenaphthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Fluoren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Phenanthren	mg/kg TS	0,08	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Anthracen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Fluoranthen	mg/kg TS	0,19	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Pyren	mg/kg TS	0,15	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Benzo[a]anthracen	mg/kg TS	0,08	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Chrysen	mg/kg TS	0,10	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Benzo[b]fluoranthen	mg/kg TS	0,07	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Benzo[k]fluoranthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Benzo[a]pyren	mg/kg TS	0,14	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Dibenz[ah]anthracen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Benzo[ghi]perylen	mg/kg TS	0,08	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren	mg/kg TS	0,07	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L



Seite 10 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

Proben	bezeichnung	MP 3 GP 10/1 + 11/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-003		Methode
	Einheit	2. 202.10 300		
Summe best. PAK (EPA)	mg/kg TS	0,96		LUA-Merkblatt NRW Nr.1: 1994-01;L
РСВ				
PCB-028	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-052	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-101	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-138	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-153	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-180	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
Summe best. 6 PCB	mg/kg TS	0,000		berechnet;L
Analyse aus dem Eluat				
pH-Wert		8,4	1	DIN EN ISO 10523: 2012-04;L
Temperatur (pH-Wert)	°C	23		DIN 38404-4: 1976-12;L
Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	108	10	DIN EN 27888: 1993-11;L
Chlorid	mg/l	2,1	1	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07;L
Cyanid gesamt	μg/l	< 5	5	DIN EN ISO 14403-2: 2012-10;L
Sulfat	mg/l	5,1	1	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07;L
Arsen	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Blei	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Cadmium	μg/l	< 1	1	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Chrom gesamt	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Kupfer	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Nickel	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Quecksilber	μg/l	< 0,2	0,2	DIN EN ISO 12846: 2012-08;L
Zink	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Phenolindex nach Destillation	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 14402: 1999-12;L
Hinweise zur Probenvorbereit	ung			
Säureaufschluss		+		DIN EN 13346: 2001-04;L
Elution nach DEV S4		+		DIN 38414-4: 1984-10;L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen, HE=Heide, BS=Braunschweig

## Probenkommentare

Der Säureaufschluss erfolgte mit dem digi-prep-System.



Seite 11 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

Probe-Nr.: 21-26245-004 Prüfgegenstand: Boden

Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz, Am Hag 5 a, 04910 Elsterwerda / 60683 Auftraggeber / KD-Nr.:

Projektbezeichnung: Werneuchen

27.05.2021 / Paketdienst Probeneingang am / durch: Prüfzeitraum: 27.05.2021 - 14.06.2021

Probenb	ezeichnung	MP 4 GP 12/1 + 13/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-004	Socialitatigografiza	Methode
	Einheit	21-20245-004		
Analyse der Originalprobe				l .
spezifische Bodenart (LAGA)		Lehm/Schluff		DIN 19682-2: 2014-07;L
Trockenrückstand 105°C	% OS	92,5	0,1	DIN EN 12880: 2001-02;L
Analyse bez. auf den Trockenri	ickstand 105°	C		
Arsen	mg/kg TS	2,9	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Blei	mg/kg TS	12,8	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Cadmium	mg/kg TS	0,12	0,1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Chrom gesamt	mg/kg TS	8,7	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Kupfer	mg/kg TS	6,1	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Nickel	mg/kg TS	5,4	1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Quecksilber	mg/kg TS	< 0,1	0,1	DIN EN 1483: 2007-07;L
Thallium	mg/kg TS	< 0,1	0,1	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
Zink	mg/kg TS	27,0	10	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01;L
EOX	mg/kg TS	< 1	1	DIN 38414-17: 2014-04;L
Kohlenwasserstoffindex	mg/kg TS	< 50	50	DIN EN 14039 2005-01 i.V. LAGA KW-04 2019-09;L
KW-Index, mobil	mg/kg TS	< 50	50	DIN EN 14039 2005-01 i.V. LAGA KW-04 2019-09;L
Kohlenstoff org. (TOC), wf	% TS	0,5	0,1	DIN ISO 10694: 1996-08;L
BTEX	<u> </u>			•
Benzol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Toluol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Ethylbenzol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
m- und p-Xylol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
o-Xylol	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Summe bestimmbarer BTEX	mg/kg TS	0		DIN EN ISO 22155: 2016-07;L



### Seite 12 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

### 20210614-21027225

Prob	enbezeichnung	MP 4 GP 12/1 + 13/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-004		Methode
	Einheit	2. 20210-001		
LHKW			I	1
Dichlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Trichlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1,2-Trichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Tetrachlormethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Trichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Tetrachlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1-Dichlorethan	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
Summe best. LHKW	mg/kg TS	0		DIN EN ISO 22155: 2016-07;L
PAK	•		,	1
Naphthalin	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr. 1994-01;L
Acenaphthylen	mg/kg TS	< 0,5	0,5	LUA-Merkblatt NRW Nr 1994-01;L
Acenaphthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr 1994-01;L
Fluoren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr 1994-01;L
Phenanthren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr. 1994-01;L
Anthracen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr 1994-01;L
Fluoranthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr 1994-01;L
Pyren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr. 1994-01;L
Benzo[a]anthracen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr 1994-01;L
Chrysen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr 1994-01;L
Benzo[b]fluoranthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr. 1994-01;L
Benzo[k]fluoranthen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr 1994-01;L
Benzo[a]pyren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr 1994-01;L
Dibenz[ah]anthracen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr 1994-01;L
Benzo[ghi]perylen	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr. 1994-01;L
Indeno[1,2,3-cd]pyren	mg/kg TS	< 0,05	0,05	LUA-Merkblatt NRW Nr. 1994-01;L



### Seite 13 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

## 20210614-21027225

Probe	nbezeichnung	MP 4 GP 12/1 + 13/1	Bestimmungsgrenze	
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-004		Methode
	Einheit			
Summe best. PAK (EPA)	mg/kg TS	0,00		LUA-Merkblatt NRW Nr.1
PCB				
PCB-028	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-052	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-101	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-138	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-153	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
PCB-180	mg/kg TS	< 0,01	0,01	DIN ISO 10382: 2003-05;L
Summe best. 6 PCB	mg/kg TS	0,000		berechnet;L
Analyse aus dem Eluat				
pH-Wert		6,8	1	DIN EN ISO 10523: 2012-04;L
Temperatur (pH-Wert)	°C	23		DIN 38404-4: 1976-12;L
Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	12	10	DIN EN 27888: 1993-11;L
Chlorid	mg/l	<1	1	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07;L
Cyanid gesamt	μg/l	< 5	5	DIN EN ISO 14403-2: 2012-10;L
Sulfat	mg/l	<1	1	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07;L
Arsen	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Blei	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Cadmium	μg/l	<1	1	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Chrom gesamt	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Kupfer	μg/l	10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Nickel	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Quecksilber	μg/l	< 0,2	0,2	DIN EN ISO 12846: 2012-08;L
Zink	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 11885: 2009-09;L
Phenolindex nach Destillation	μg/l	< 10	10	DIN EN ISO 14402: 1999-12;L
Pflanzenschutzmittel / Pestiz	ride / OCP / Triazine u	und Phenylharnstoffe		
Atrazin	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	μg/l	< 0,05	0,05	DIN ISO 16308: 2017-09;KI
Bromacil	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Desethyl-Atrazin	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
2,6-Dichlorbenzamid	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
				1



#### Seite 14 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

Parameter	Probenbezeichnung	MP 4 GP 12/1 + 13/1	Bestimmungsgrenze	Matheat
Parameter	Probe-Nr.	21-26245-004		Methode
	Einheit			
Dimefuron	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Diuron	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Ethidimuron	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Flazasulfuron	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Flumioxazin	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Glyphosat	μg/l	< 0,025	0,025	DIN ISO 16308: 2017-09;KI
Hexazinon	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Simazin	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Terbuthylazin	μg/l	< 0,025	0,025	DIN 38407-36: 2010-10;KI
Hinweise zur Proben	vorbereitung			
Säureaufschluss		+		DIN EN 13346: 2001-04;L
Elution nach DEV S4		+		DIN 38414-4: 1984-10;L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen, HE=Heide, BS=Braunschweig

## Probenkommentare

Der Säureaufschluss erfolgte mit dem digi-prep-System.



Seite 15 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

Probe-Nr.: 21-26245-005 Prüfgegenstand: Boden

Auftraggeber / KD-Nr.: Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz, Am Hag 5 a, 04910

Elsterwerda / 60683

Projektbezeichnung: Werneuchen

Parameter Probe-N	Probenbezeichnung	GP 1/2	Bestimmungsgrenze	
	Probe-Nr. Einheit	21-26245-005		Methode
Siebanalyse				
Sieb- und Schlämma	nalyse	Siehe Anlage		DIN 17892-4°: 2017-04;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen, HE=Heide, BS=Braunschweig



Seite 16 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

Probe-Nr.: 21-26245-006 Prüfgegenstand: Boden

Auftraggeber / KD-Nr.: Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz, Am Hag 5 a, 04910

Elsterwerda / 60683

Projektbezeichnung: Werneuchen

Probenbezeichnung Parameter  Probe-Nr. Einheit	GP 6/2	Bestimmungsgrenze	
			Methode
Siebanalyse			
Sieb- und Schlämmanalyse	Siehe Anlage		DIN 17892-4°: 2017-04;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen, HE=Heide, BS=Braunschweig



Seite 17 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

Probe-Nr.: 21-26245-007 Prüfgegenstand: Boden

Auftraggeber / KD-Nr.: Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz, Am Hag 5 a, 04910

Elsterwerda / 60683

Projektbezeichnung: Werneuchen

Probenbezeichnung	GP 10/2	Bestimmungsgrenze		
Parameter	Probe-Nr. Einheit	21-26245-007		Methode
Siebanalyse				
Sieb- und Schlämmanaly	se	Siehe Anlage		DIN 17892-4°: 2017-04;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen, HE=Heide, BS=Braunschweig



Seite 18 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

Probe-Nr.: 21-26245-008 Prüfgegenstand: Boden

Auftraggeber / KD-Nr.: Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz, Am Hag 5 a, 04910

Elsterwerda / 60683

Projektbezeichnung: Werneuchen

Probenbezeichn	g GP 12/2	Bestimmungsgrenze	
Parameter Prob	Nr. 21-26245-008		Methode
Ein	eit		
Siebanalyse			
Sieb- und Schlämmanalyse	Siehe Anlage		DIN 17892-4°: 2017-04;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen, HE=Heide, BS=Braunschweig



Seite 19 von 19 zum Prüfbericht Nr. 21-26245/1

20210614-21027225

Probe-Nr.: 21-26245-009 Prüfgegenstand: Boden

Auftraggeber / KD-Nr.: Sachverständigenbüro für Boden- und Grundwasserschutz, Am Hag 5 a, 04910

Elsterwerda / 60683

Projektbezeichnung: Werneuchen

 Probeneingang am / durch:
 27.05.2021 / Paketdienst

 Prüfzeitraum:
 27.05.2021 - 14.06.2021

	Probenbezeichnung	GP 11/2	Bestimmungsgrenze		
Parameter	Probe-Nr. Einheit	21-26245-009		Methode	
Analyse der Originalprobe					
Rückstellprobe		+		-;L	

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Der Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig.

14.06.2021

i.A. M.Sc. Simone Bliefernich (Kundenbetreuer)

Anhänge


21\_26245\_210614

# Körnungslinie

UCL 21-26245

Datum: 14.06.21

Art der Entnahme: gestört




# Körnungslinie

UCL 21-26245

Datum: 14.06.21

Art der Entnahme: gestört




# Körnungslinie

UCL 21-26245

Datum: 14.06.21

Art der Entnahme: gestört





# Körnungslinie


UCL 21-26245

Datum: 14.06.21

Art der Entnahme: gestört







RKS 1 Rammkernsondierung (RKS) RS 1 Rammsondierung (RS)

3.4 Tiefe min. mitteldichte Lagerung (m u. Gel.)

Umwelt Möckel Ingenieurgesellschaft	Maßstab: 1 : 1.750
04910 Elsterwerda, Hauptstraße 43 Tel./Fax: (03533) 2078 / 4224 www.umwelt-moeckel.de	Bezeichnung: Lage der Proben
Auftraggeber:	Abbildung-Nr.:
TAMAX GE Nordost GmbH	01
Ort, Datum:	Projekt: Baugrundunters.
Elsterwerda, 26.05.2021	Werneuchen