

## **Stellungnahme zum OB Hirschfelde vom 19.05.2021**

TOP 8 Fragen der Mitglieder des Ortsbeirates

### -Spielplatz

Die Sandreinigung erfolgte im April. Das Unkraut wird bei der nächsten visuellen Kontrolle durch die Stadtwerke beseitigt. Im Anhang das Protokoll der Jahreshauptinspektion zur Kenntnis. Die beschriebenen Gefahren wurden durch die Stadtwerke geprüft. Das defekte Kantholz wird zeitnah ausgetauscht. Das Holz ist grundsätzlich rau. Bei der nächsten visuellen Begehung wird ins besondere auf mögliche Gefahren von Zuziehen der Splitter geprüft – ggf. werden entsprechende Schleifarbeiten (später) vorgenommen.

### -Arbeiten am DGH

Im Arbeiten am DGH erfolgen nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer im Juli.

Werneuchen, den 05.07.2021

Gust

## Prüfprotokoll Spielplätze

## Jahreshauptinspektion 2021

<b>Auftraggeber:</b> Stadtverwaltung Werneuchen Am Markt 5 16356 Werneuchen	<b>Prüfer:</b> Herr Heil		<b>Prüfdatum:</b> 04.05.2021
<b>Gebietsnummer:</b> 5	<b>Prüfer-Nr.:</b> QSP-WES-00035		<b>Seite:</b> 1 von 3

<b>Grundstücksbezeichnung:</b> Spielplatz Hirschfelde, Eduard-Arnhold-Straße
--

Nr.	SPIELPLATZGERÄT	Bild	BEANSTANDUNGEN	BILD	H	G	M	E
	Einfriedung		keine					
	Abgrenzung zur Straße		keine					
	Sauberkeit der Anlage		keine					
	Sandfläche / Fallschutz		keine					
1	Kletterturm mit Rutsche, Kletternetz und Reck		keine					
2	Spielhaus mit Wackelnest und Sandbaustelle		keine					

## Prüfprotokoll Spielplätze

## Jahreshauptinspektion 2021

<b>Auftraggeber:</b> Stadtverwaltung Werneuchen Am Markt 5 16356 Werneuchen	<b>Prüfer:</b> Herr Heil	<b>Prüfdatum:</b>	04.05.2021
<b>Gebietsnummer:</b> 5	<b>Prüfer-Nr.:</b> QSP-WES-00035	<b>Seite:</b>	2 von 3

**Grundstücksbezeichnung:** Spielplatz Hirschfelde, Eduard-Arnhold-Straße

Nr.	SPIELPLATZGERÄT	Bild	BEANSTANDUNGEN	BILD	H	G	M	E
3	Einfachschaukel		keine					
4	Federwipper		keine					

Diese jährliche Hauptinspektion der Kinderspielplatzgeräte / des Kinderspielplatzes wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, insbesondere nach DIN EN 1176, DIN EN 1177 (bei Altgeräten mit Bestandsschutz nach DIN 7926) und DIN 18034 im Rahmen einer Maß- und Sichtprüfung durchgeführt.

Nicht Bestandteil dieser Prüfung waren evtl. auf dem Spielplatz vorhandene Bäume. Wir weisen darauf hin, dass ggf. eine Prüfung bzw. Pflege des Baumbestandes notwendig ist, um die Benutzer vor herabfallenden Ästen, umstürzenden Bäumen etc. zu schützen.

Die Prüfung bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Geräte am genannten Ort zum genannten Zeitpunkt. Eine Übertragung der Ergebnisse auf bauliche oder ähnliche Anlagen ist nicht zulässig.

16.05.2021

Datum / Unterschrift / Stempel



Sachverständiger für Spielplatzanlagen  
Detlef Heil  
Wassermüllerstraße 28  
14959 Trebbin  
[www.spielplatz-sicherheit.com](http://www.spielplatz-sicherheit.com)

## Prüfprotokoll Spielplätze

Jahreshauptinspektion 2021

Auftraggeber: Stadtverwaltung Werneuchen Am Markt 5 16356 Werneuchen	Prüfer: Herr Heil		Prüfdatum: 04.05.2021
Gebietsnummer: 5	Prüfer-Nr.: QSP-WES-00035		Seite: 3 von 3

Grundstücksbezeichnung: Spielplatz Hirschfelde, Eduard-Arnhold-Straße
---

*Bewertung der festgestellten Mängel	
H	H = Hinweis
G	G = Gering Beanstandung <b>ohne</b> akute Unfallgefahr
M	M = Mittel Beanstandung einer <b>Gefahrenstelle</b> . Die Beanstandung des Mangels muss schnellstmöglich erfolgen.
E	E = Erheblich Beanstandung einer <b>akuten Gefahrenstelle</b> . Die Beseitigung der Beanstandung muss sofort erfolgen. Das Gerät ist unverzüglich wirksam für die weitere Nutzung zu sperren.